

Fotoregistrering af store vandpytter i Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard i Rågeleje

Morten og Birgitte kørte ud om formiddagen, den 13. august 2018 efter et større regnvejr med 22 mm stille regn og skød nogle fotos af store vandpytter i vejsider, hvor vejvandet ikke kan komme væk hurtigt nok.

Alle store vandpytter på vore veje er registreret. Men der er ikke registreret de mange mindre og små vandpytter, hvor der er lunker i asfalten og langs vejkanter. Jeg tænker, at registreringen kan være en god hjælp, ikke bare for os selv, men også for entreprenøren, til at vurdere vores asfaltveje.

Vi kørte området systematisk igennem på den måde, at vi startede på Hostrupsvej nede ved campingpladsen og kørte Hostrupsvej sydlige vejside igennem og ned af alle sideveje. For enden af Hostrupsvej vendte vi om og kørte Hostrupsvej nordlige vejside igennem og ned af alle sideveje. Bagefter kørte vi hen til Mushøjvej, Frits Nielsens Vej og Annasvej, men fandt ingen store vandpytter af den slags.

Det skal bemærkes, at sidste års asfaltlapninger har resulteret i nye vandsamlinger, fordi asfalten mange steder blev lagt for højt.

Birgitte Jørgensen, Formand



Foto nr. 2: Virmandsvej set mod nord op mod Hostrupsvej
Vandpyt på Virmandsvej på hjørnet ud for nr. 7
Virmandsvej har fald ned mod det sted, hvor foto er taget, dvs. mod syd



Foto nr. 3: Virmandsvej set mod syd ned mod enden af vejen.
Vandpyt på Virmandsvej på hjørnet ud for nr. 7
Virmandsvej har fald ned mod enden, dvs. mod syd



Foto nr. 4: Kærvej set mod nord ved sidevejstilslutningen til Hostrupsvej
Vejskilt på hjørnet ud for Kærvej nr. 1
Stor vandpyt rundt om hjørnet på Kærvej ud for Kærvej nr. 2
Også vandpyt på midten af vejen
Terrænet er ret fladt her
OBS på brønddæksel i græsabat



Foto nr. 5: Hostrupsvej mellem Kærvej og Hyremandsvej, set mod øst op mod Hyremandsvej
Vandpytter på Hostrupsvej i begge sider ud for Kærvej nr. 1 og Hyremandsvej nr. 2
Hostrupsvej er ret flad her



Foto nr. 6: Hostrupsvej set mod øst ved Dæmningsvej sidevejstilslutning
Vejskilt på hjørnet ud for Dæmningsvej nr. 9
Meget stor vandpyt på Dæmningsvej og lidt rundt om hjørnet til Hostrupsvej ud for Dæmningsvej
nr. 10
Denne del af Dæmningsvej har fald ned mod Hostrupsvej



Foto nr. 7: Hostrupsvej set mod vest ved Kortevejs sidevejstilslutning
Vejskilt på hjørnet ud for Kortevej nr. 2
Vandpyt på Hostrupsvej ud for Kortevej nr. 2
Kortevej har fald ned mod Hostrupsvej



Foto nr. 8: Hostrupsvej set mod øst ved Kortevejs sidevejstilslutning
Vejskilt på hjørnet ud for Kortevej nr. 2
Meget stor vandpyt på Hostrupsvej og rundt om hjørnet til Kortevej ud for Kortevej nr. 1
Kortevej har fald ned mod Hostrupsvej



Foto nr. 9: Hostrupsvej set mod vest hen mod Kærvejs sidevejstilslutning
Vejskilt på hjørnet ud for Kærvej nr. 1
Vandpytter på Hostrupsvej i begge sider ud for Hostrupsvej nr. 17 og Kærvej nr. 1
Hostrupsvej er ret flad her



Foto nr. 10: Hostrupsvej set mod øst ved Granhøj sidevejstilslutning
Vejskilt på hjørnet ud for Granhøj nr. 2
Vandpytter på Hostrupsvej og rundt om hjørnet til Granhøj ud for Granhøj nr. 2
Granhøj har fald ned mod Hostrupsvej